





SARPI Dorog Kft.

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

SARPI  **VEOLIA**



Üdvözljük Önöket a SARPI Dorog Kft-nél!
Az alábbi tájékoztató az Önök biztonsága érdekében készült, ezért a benne foglaltakat szíveskedjenek maradéktalanul betartani!

Általános információk:

- A telephely iparbiztonsági szempontból felső küszöbértékű veszélyes üzemnek minősül. Kérjük ügyeljen Ön is a biztonságra! A veszélyességi övezetek a mellékelt térképen láthatók.
- A telephely területén a KRESZ szabályai érvényesek.
- A járművek maximális sebessége 20 km/h lehet.
- A telephelyen a dohányzás tilos, kivéve az erre kijelölt helyet (Térkép).
- Az üzemben nem megengedett a fényképezés, illetve videofelvétel készítése.
- A területeken jelentős gépjármű és munkagép forgalomra lehet számítani, kérjük csak a kijelölt gyalogos közlekedési útvonalakon mozogjanak! Munkaterületen történő áthaladás előtt győződjön meg róla, hogy a jármű/munkagép vezetője észlelte a jelenlétüket.
- Az üzem területén étkezni, inni tilos. Kérjük ügyeljen a személyes higiéniára! Gépjárművezetők és vállalkozók részére étkezési lehetőség a váróhelyiségben van.
- Az üzem területén csak hosszúnadrágban, zárt lábbeliben szabad tartózkodni.
- A technológiai területeken védősisak (EN 397), munkavédelmi cipő (EN 20345 S1) és védőszemüveg (EN 166 F), valamint a látogatóknak láthatósági mellény használata kötelező. Az egyes munkahelyeken további védőeszközök használata is szükséges lehet. Kérjük figyeljék a jelzéseket!



- Biztonságuk érdekében figyeljenek a tilos-nyitvaengedélyező és tájékoztató jelzésekre, terület lezárásokra!
- Az egyes munkahelyekre belépni csak a munkahely vezető engedélyével és tudtával szabad.
- A tűzjelző vagy a külső sziréna megszólalásakor a legrövidebb útvonalon hagyják el az üzemi és hulladék tároló területek környezetét, majd haladjanak a porta melletti gyülekezési helyre, és jelentkezzenek a biztonsági szolgálat munkatársainál. Amennyiben a porta melletti gyülekezési hely veszélyeztetve van, a másodlagos gyülekezési hely az üzem DK-i oldalán található (Térkép).

Látogatóink részére:

- A kapott vendégkártyát kérjük mindig tartsák maguknál és távozáskor ne felejtssék el leadni a portán!
- Kérjük üzemi területeken csak kísérő jelenlétében tartózkodjanak. Amennyiben elszakadtak a csoporttól, kérjenek segítséget a vállalat dolgozóitól, akik visszairányítják Önöket kísérőjükhöz.
- A hulladékokkal kerüljék a fizikai érintkezést! Veszélyek:



- Vészhelyzet esetén kérjük térjenek vissza a közlekedő/látogató útvonalra, és együtt haladjanak a gyülekezési helyre. A gyülekezési helyen jelentkezzenek kísérőjüknél vagy a biztonsági szolgálatnál!

Hulladék beszállítást végzők részére:

- Hulladék beszállítást végzők a szállító járművel a külső sorompónál álljanak meg és jelentkezzenek a portán/hulladékvételnél.
- Amennyiben a beszállítás engedélyezett, a biztonsági szolgálat munkatársai beengedik a járművet az üzem területére a hulladék fajtának megfelelő rakodóhelyre.
- A telephelyen belül a kijelölt útvonalakat használják, ügyeljenek a forgalmi irányokra, az elsőbbség adásra, valamint a többi jármű és munkagép közlekedésére!
- Mindig gondoskodjanak a jármű biztonságos elhelyezéséről és rögzítéséről. Rögzítő ékek használata kötelező!
- A hulladék lerakodását, ürítését csak SARPI dolgozó utasítására és irányításával kezdenek meg!
- A járművet rakodás közben ne hagyják felügyelet nélkül! Az illetéktelen elindítás megakadályozásáról gondoskodni kell!


Anyagszállítást végzők részére:

- Anyagszállítást (raktárba, karbantartásra) végzők a főbejáratig hajthatnak, ahol kérjük jelentkezzenek a biztonsági szolgálat munkatársainál.
- A lerakodás és útvonal egyeztetése után behajthatnak az üzem területére. Haladjanak közvetlenül a rakodási területhez, a technológiai területeket kerüljék el!
- A raktár, TMK műhelyekhez kérjük a telephely ÉK oldalán lévő útvonalat használják.
- Az üzemterületekre történő szállítás esetén kérjük ügyeljenek rá, hogy a hosszú nadrág és védőeszközök használata kötelező!

Vállalkozók részére:

- A telephelyen munkát végezni csak kijelölt munkaterületen, munkavégzési engedéllyel lehet.
- Minden olyan munkaműveletet, amely a munkahelyen kívül tartózkodókra is veszélyt jelenthet (pl. emelési műveletek, tűz- és robbanásveszély, vegyi anyag, zaj kibocsátás) a munka megkezdése előtt is egyeztetni kell!
- Tűzveszélyes tevékenységet végezni csak külön engedély birtokában szabad. Tűzveszélyes területeken a munkát végző mellett folyamatos felügyeletet kell biztosítani.
- A munkaterületet a napi munka végeztével veszélymentes állapotban szabad elhagyni. Szükség esetén a körülkerítéséről/őrzéséről gondoskodni kell!
- A munkavégzéskor keletkezett hulladékokat kérjük összegyűjteni, a területet rendezett állapotban visszaadni.
- A munkát csak a munkavégzéshez szükséges vészhelyzeti felszerelés (a dolgozók létszámának megfelelő elsősegély csomag, tűzoltó készülék stb..) birtokában szabad megkezdeni.
- Minden, a vállalkozó által észlelt, a munkaterületen történt, vagy azon túl terjedő eseményt, vészhelyzetet, balesetet azonnal jelenteni kell a SARPI kapcsolattartója vagy az Őrszolgálat felé.

Az üzem veszélyességi övezeteinek kiterjedése:



Vészhelyzeti elérhetőségek :
Portaszolgálat: +36 33 512-701
Vezérlő : +36 33 512-705